

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО "ПЛАСТИК"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех крупногабаритных изделий. Участок КГИ (446025, РФ, Самарская область, г.Сызрань, Саратовское шоссе, 4)					
1А. Аппаратчик полимеризации	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
11А. Формовщик стеклопластиковых изделий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
16А. Формовщик стеклопластиковых изделий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
21А. Формовщик стеклопластиковых изделий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
25А. Формовщик стеклопластиковых изделий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

29А. Формовщик стеклопластиковых изделий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
60А. Мастер участка (производственного)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
65. Начальник участка	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Цех крупногабаритных изделий. Участок №2 по производству стеклопластиковых изделий (446025, РФ, Самарская область, г.Сызрань, Саратовское шоссе, 4)</i>					
66А. Формовщик стеклопластиковых изделий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
69А. Формовщик стеклопластиковых изделий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
73А. Формовщик стеклопластиковых изделий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
75А. Формовщик стеклопластиковых изделий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
91А. Мастер участка (производ-	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

ответственного)	труда и отдыха	та с вредными веществами		
	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
95. Начальник участка	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
<i>Служба качества. Химическая лаборатория (446025, РФ, Самарская область, г.Сызрань, Саратовское шоссе, 4)</i>				
97А. Лаборант химического анализа (участок КГИ, участок №2)	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
107А. Аппаратчик приготовления связующих (участок КГИ, участок №2)	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
<i>Служба качества. Бюро технического контроля (446025, РФ, Самарская область, г.Сызрань, Саратовское шоссе, 4)</i>				
112А. Мастер контрольный (ЦКГИ)	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
115А. Контролер качества продукции и технологического процесса (ЦКГИ)	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
<i>Отдел проектных разработок и опытно-конструкторских работ. Исследовательское бюро. Испытательная лаборатория (446025, РФ, Самарская область, г.Сызрань, Саратовское шоссе, 4)</i>				
<i>Служба главного инженера. Административно — хозяйственное бюро (446025, РФ,</i>				

Самарская область, г.Сызрань, Саратовское шоссе, 4)							
Служба главного инженера. Отдел логистики и закупок. Центральный склад (446025, РФ, Самарская область, г.Сызрань, Саратовское шоссе, 4)							
132А. Кладовщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами					
Служба главного инженера. Ремонтно — механический участок (446025, РФ, Самарская область, г.Сызрань, Саратовское шоссе, 4)							
134А. Машинист крана (участок КГИ)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
136А. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (участок КГИ)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами					
141. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (участок №2)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума					
142А. Слесарь-ремонтник (по ремонту технологического оборудования) (участок КГИ)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума					
144А. Слесарь-ремонтник (по ремонту технологического оборудования) (участок КГИ, участок №2)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума					
147. Мастер по ремонту техно-	Организовать рациональные режимы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами					

Логическое оборудование (участок КГИ)	труда и отдыха	та с вредными веществами		
148А. Слесарь-инструментальщик (участок №2)	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
150А. Слесарь-инструментальщик (участок КГИ)	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
152. Электросварщик ручной сварки	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора		
Служба главного инженера. Участок автоматизированной мех.обработки изделий спец.производства (446025, РФ, Самарская область, г.Сызрань, Саратовское шоссе, 4)				

Дата составления: 19.04.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____
(должность)

Савин С.А.
(Ф.И.О.)

13.04.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер _____
(должность)

Стекольников Д.А.
(Ф.И.О.)

12.04.2022
(дата)

Начальник ОРП
(должность)


(подпись)

Янина С.В.
(Ф.И.О.)

13.04.2022
(дата)

Заместитель главного инженера
(должность)


(подпись)

Присяжников А.И.
(Ф.И.О.)

13.04.2022
(дата)


Главный энергетик
(должность)


(подпись)

Курганов С.Н.
(Ф.И.О.)

13.04.2022
(дата)

Начальник бюро ОТЭиПКПБ
(должность)


(подпись)

Аббакумова Л.А.
(Ф.И.О.)

13.04.2022
(дата)

Председатель профкома ООО «СКТБ
«Пластик»
(должность)


(подпись)

Юлина Н.П.
(Ф.И.О.)

13.04.2022
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2296

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Репин Антон Сергеевич
(Ф.И.О.)

19.04.2022
(дата)